

Измерители параметров окружающей среды

Бесконтактные термометры



	C.A 871	C.A 879	C.A 1864	C.A 1866
	Как для личного, так и для промышленного использования		Лазерная система прицела	Диапазон измерений до 900°C
Артикул	P01651302Z	P01651805Z	P01651813	P01651814
Отношение расстояния к размеру пятна	8 / 1	12 / 1	30 / 1	50 / 1
Излучательная способность	0,95		от 0,1 до 1	
Диапазон измерения	от -40 до +538 °C	от -50 до +550 °C	от -50 до +1000 °C	
Разрешение	от 0,1 °C до 100 °C / 1 °C выше		0,1°C	
Погрешность	± 2,5% ± 2 °C	± 1,5% ± 2 °C	1,5% ± 2 °C	
Функции Лазерный прицел	да			
Измерения в непрерывном режиме	да			
Макс. значение			да	
Мин. значение			да	
Среднее значение			да	
Сигнализация			да	
Автоматическое фиксирование результатов на экране	да			
Выбор единицы измерения	°C или °F			
Дисплей	2000 тчк.		20000 тчк.	
Подсветка	да			
Размеры	160×82×41,5 мм	230×100×56 мм	230×100×56 мм	
Вес	180 г	290 г	290 г	
Состояние поставки	В комплект поставки входит 1 батарейка 9 В, чехол для переноски		В комплект поставки входит 1 батарейка 9 В, 1 ручной ремешок, чехол для переноски и руководство по эксплуатации	



Тахометры

- Измерение до 100 000 об. / мин
- Контактное или бесконтактное измерение
- Многофункциональность: скорость вращения и линейная скорость, частота, период
- Возможность программирование и емкость памяти (для модели C.A 1727)
- USB-связь для передачи данных на ПК (для модели C.A 1727)

	C.A 1725	C.A 1727
	P01174810	P01174830
Функция об. / мин	Диапазон	от 6 до 100 000 об. / мин.
	Погрешность	10 ⁻⁴ от показаний ± 6 епр
Функция м / мин.	Диапазон	от 0,6 до 60 000 м / мин.
	Погрешность	10 ⁻⁴ от показаний ± 1 шаг
Функция Гц	Диапазон	от 0,1 до 10 000 Гц
	Погрешность	4×10 ⁻⁵ от показаний ± 4 зн.
Функция мс	Диапазон	от 0,1 до 1000 мс
	Погрешность	10 ⁻⁴ от показаний ± 5 зн.
Функция производительность	Диапазон	0,1 до 100%
	Погрешность	от 0,1% до 1%
Функция счѐта	Диапазон	от 0 до 99 999 событий
	Погрешность	± 1 событие
Функции	Мин. значение, макс. значение, фиксация показаний (HOLD), отключение	
	Сигнализаций высокого и низкого тона	
Объем памяти	4000 точек	
ПО, комп. интерфейс	ПО Tachograf, USB	
Состояние поставки	в комплект поставки входит чемодан, включая 1 гнездовой разъем FRB, 1 батарейку 9 В, 1 комплект 15 отражательных пленок (длиной 0,1 м), 1 руководство по эксплуатации на компакт-диске и 1 краткое руководство на бумажном носителе	входит чемодан, включая 1 гнездовой разъем FRB, 1 батарейку 9 В, 1 комплект 15 отражательных пленок (длиной 0,1 м), 1 руководство по эксплуатации, 1 программное обеспечение TACHOGRAPH на компакт-диске и краткое руководство на бумажном носителе
Размеры / Вес	21×72×47 мм / 250 г	

Вспомогательные принадлежности для тахометров

- Комплект механических приспособлений > P01174902
- Наконечники (набор из 3 шт.) > P01174903
- Отражающая пленка (15 полос по 0,1 м) > P01101797
- Программное обеспечение TACHOGRAPH на компакт-диске > P01174835
- Кабель USB-A к USB-B > P01295293

Люксметры



	C.A 811	C.A 813
	Измерение до 20000 люкс	Измерение до 200 000 люкс
Артикул	P01172201Z	P01172401Z
Диапазон измерения	4 диапазона: от 0 до 20 000 люкс	5 диапазонов: от 0 до 200 000 люкс
Погрешность (лампа накаливания)	± 3% + 10 епр.	
Погрешность (другие источники света)	18% + 2 епр.	11% + 2 епр.
Спектральная коррекция МЭК	да	
Коррекция угла падения	да	
Макс. значение	да	
Выбор единицы измерения	люкс или фут-кандел	
Дисплей	2000 точек	
Размеры	173×60,5×38 мм	
Вес	214 г	223 г
Состояние поставки	с ударопрочным защитным чехлом	