

CHY 610L

Пирометр CHY 610L (инфракрасный измеритель температуры) CHY FIREMATE CO., LTD

- Бесконтактное измерение температуры
- Лазерный целеуказатель
- ЖК-дисплей (3 ½)
- Оптическое разрешение 10:1
- Время установления, не более 1с
- Отображение результата в шкалах °С и °F
- Удержание показаний (15 c)
- Подсветка дисплея, индикация разряда батареи
- Автоматическое выключение питания
- Миниатюрный, карманного исполнения

Технические данные:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | RNH ЭРАНЕ |
|----------------|-----------------------------|--|
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | минус 20 °C 260 °C (0 °F 500 °F) |
| | Разрешение | 1 °C; 1 °F |
| | Погрешность измерения | \pm 3 % от показания или \pm 3 °C (6 °F) |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| | Подсветка дисплея | Есть |
| | Формат индикации | 4 разряда (максим. значение 1999) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Оптическое разрешение (D:S) | 10:1 |
| | Коэффициент излучения | Фиксированный 0,95 |
| | Удержание показаний | 15 c |
| | Время установления | 1 c |
| | Скорость измерения | 2,5 раза в секунду |
| | Лазерный указатель | Активируется или отключается оператором |
| | Условия эксплуатации | 0 °С50 °С, отн. влажность не более 80 % |
| | Источник питания | 1,5 B x 4 тип AAA |
| | Время автовыключения | 20 c |
| | Габаритные размеры | 170 x 44 x 40 |
| | Macca | 160 г (включая батареи) |
| | Комплект поставки | Источник питания (1), транспортная сумка |